

Системы измерения Renishaw.

Комплект датчика измерения
детали **OMP 40-2 Renishaw.**

(**Оптический Датчик измерения детали OMP 40-2**, интерфейс OMI2 с кабелем 8м, кронштейн приемника, батарея, набор инструментов, стилус керамический L-50мм Ø 6мм, **датчик привязки инструмента TS27R** (включая кабель, контроллер HSI), Ломкая вставка TS27R, Броне рукав для интерфейса OMI 2
Хвостовик на выбор: BT40 ,BT50 , SK 40, SK50, HSK 63, HSK 100 (Возможны любые варианты хвостовиков).



Комплект датчика измерения
детали **OMP 60 Renishaw.**

(**Оптический Датчик измерения детали OMP 60**, интерфейс OMI2 с кабелем 8м, кронштейн приемника, батарея, набор инструментов, стилус керамический L-100мм Ø 6мм, **датчик привязки инструмента TS27R** (включая кабель, контроллер HSI), Ломкая вставка TS27R, Броне рукав для интерфейса OMI 2,
Хвостовик на выбор: BT40 ,BT50 , SK 40, SK50, HSK 63, HSK 100
(Возможны любые варианты хвостовиков).



Комплект датчика измерения детали **RMP 40 Renishaw.**

(**Радио Датчик измерения детали RMP40**, стилус керамический L-50мм Ø 6мм интерфейс RMI-Q с кабелем 15 м, Хвостовик на выбор: BT40 ,BT50 , SK 40, SK50, HSK 63, HSK 100 (Возможны любые варианты хвостовиков).

(Возможны любые варианты хвостовиков), **Радио датчик привязки инструмента RTS**, Бронерукав для интерфейса RMI-Q.



Комплект датчика измерения детали **RMP 60 Renishaw.**

(**Радио Датчик измерения детали RMP60**, стилус керамический L-100мм Ø 6мм интерфейс RMI-Q с кабелем 15 м, Хвостовик на выбор: BT40 ,BT50 , SK 40, SK50, HSK 63, HSK 100 (Возможны любые варианты хвостовиков).

, **Радио датчик привязки инструмента RTS**, Броне рукав для интерфейса RMI-Q.



Оптический Датчик привязки
инструмента ½ OTS и OTS
Renishaw.



**Возможны также другие
позиции Renishaw под
заказ.**